



**CERTIFICADO DE INSPEÇÃO PARA O  
TRANSPORTE DE PRODUTOS PERIGOSOS  
CIPP**

01 ORGANISMO DE INSPEÇÃO ACREDITADO (OIA-PP)

EJB - SERVICOS DE INSPECAO TECNICA VEICULAR  
21.990.399/0001-75  
R DOMINGOS PIUNTI, 528, PROGRESSO  
Cep: 13313-510, ITU - SP  
OIA-PP-0735  
Telefone (11) 4013-2185  
Email: ejb.insp@gmail.com



A775894

02 DATA DE VENCIMENTO

**10/JAN/26**

03 PROPRIETÁRIO DO EQUIPAMENTO RODOVIÁRIO

**PERES E ANDRADE TRANSP RODOV LTDA ME / 02.812.362/0001-02**  
VEICULO RODOVIÁRIO

04 NÚMERO DO CHASSI

**94BA1253CCV034297**

05 PLACA DE LICENÇA

**DAH7781**

06 RENAVAM

**00454817444**

**EQUIPAMENTO RODOVIÁRIO / REVESTIMENTO INTERNO**

07 FABRICANTE DO EQUIPAMENTO

**FACCHINI S/A.**

08 DATA DA CONSTRUÇÃO

**FEV/12**

09 Nº DE EQUIPAMENTO

**066041-17**

10 DATA DA INSPEÇÃO PERIÓDICA

**10/JUL/25**

11 DATA DA PRÓXIMA INSPEÇÃO PERIÓDICA

**10/JAN/26**

12 Nº DO RELATÓRIO DE INSPEÇÃO

**735-009755**

13 Nº DO RNC

**0735-009755**

14 APLICADOR DO REVESTIMENTO INTERNO

**NA**

15 DOCUMENTOS(S) DE INSPEÇÃO

**ANEXO F-Portaria INMETRO nº 128/2022**

16 EQUIPAMENTO APTO A TRANSPORTAR PRODUTO(S) PERIGOSO(S) DO(S) SEGUINTE(S) GRUPO(S)

**27** //

**TANQUE DE CARGA CERTIFICADO**

17 Nº DO LACRE

**NA**

18 TIPO DE EQUIPAMENTO

**CARROCERIA ABERTA**

19 Nº DE COMPARTIMENTOS

**1**

20 Nº DO CIPP (ANTERIOR)

**A680001**

21 LOCAL DE INSPEÇÃO (LI)

**735-001-itu/SP-0735-001-ITU/SP**

22 NÚMERO DO CTPP

**NA**

23 ORGANISMO DE CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS (OCP)

**NA**

24 DATA DE VENCIMENTO

**NA**

25 Nº DE EQUIPAMENTO

**NA**

26 FAMÍLIA

**NA**

27 EQUIPAMENTO APTO A TRANSPORTAR PRODUTO(S) PERIGOSO(S) DO(S) SEGUINTE(S) GRUPO(S)

**NA**

28 NOME ASSINATURA/Nº DO CREA OU CFT/Nº DO INSPETOR (OIA-PP)

**FABIANO DECARIA CRT 18405847865**

29 NOME ASSINATURA/Nº DO CREA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO OU Nº DO CREA OU CFT DO SUPERVISOR TÉCNICO (OIA-PP)

**TERCIO EMANUEL DOS SANTOS JUNIOR**

**CREA-SP - 5062233492**

**CREA-SP-PJ: 2054633**

GRÁFICA: PRIMI TECNOLOGIA LTDA / CNPJ:05.218.494/0001-07

O equipamento rodoviário foi inspecionado conforme os requisitos estabelecidos no(s) documento(s) de inspeção exigido(s) pelo Inmetro.  
Os requisitos de identificação do equipamento rodoviário exigidos na legislação de trânsito, não estão cobertos por este CIPP.  
Este CIPP não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo OIA-PP, relativa aos componentes inspecionados.  
Este CIPP não isenta o fabricante/aplicador do revestimento interno/proprietário do equipamento rodoviário e o expedidor de suas responsabilidades, quanto aos danos pessoais, materiais e ambientais ou quaisquer perdas provocadas por problemas de instalação, construção, aplicação de revestimento interno, manutenção e operação incorreta do equipamento rodoviário.  
O proprietário do equipamento rodoviário e o expedidor são responsáveis pela adequação do equipamento rodoviário e acessório(s) ao(s) produto(s) perigoso(s) transportado(s).

Nota 1: Em caso de acidentes/avarias com o equipamento rodoviário, este CIPP perde a sua validade.  
Nota 2: É parte integrante desde CIPP o Registro de Não Conformidade (RNC).  
Nota 3: É obrigatório o porte da 1ª via do original deste CIPP pelo condutor do veículo rodoviário e não é permitida a sua plastificação.

Nota 4: Certificado para o Transporte de Produtos Perigosos - CTPP

INMETRO - Rua Santa Alexandrina, nº 416 - Rio Comprido - RJ - CEP 20251-232  
[www.inmetro.gov.br/ouvidoria](http://www.inmetro.gov.br/ouvidoria) - Tel. 0800 285 1818



1ª VIA - PROPRIETÁRIO DO EQUIPAMENTO RODOVIÁRIO



# CERTIFICADO DE INSPEÇÃO VEICULAR - CIV

141

Nº



A2.841.374

01 ORGANISMO DE INSPEÇÃO VEICULAR ACREDITADO (OIVA)

EJB - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR  
 21.990.399/0001-75  
 R DOMINGOS PIUNTI, 526, PROGRESSO  
 Cep: 13313-510, ITU - SP  
 Telefone: (11) 4013-2185  
 Email: ejb.insp@gmail.com

02 PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO/RODOVIÁRIO **PERES E ANDRADE TRANSP RODOV LTDA ME** 03 CNPJ / CPF **02.812.362/0001-02**

04 ENDEREÇO **NA**

05 MUNICÍPIO **TAPIRAI** 06 UF **SP** 07 CEP **NA** 08 TELEFONE / FAX / E-MAIL **(15) - 32774700**

09 ESPECIE/TIPO **CARGA/SEMI-REBOQUE/CARROCERIA ABERTA** 10 MARCA/MODELO/VERSÃO **SR/FACCHINI SRF CA**

11 POT / CIL **NA / NA** 12 COR **CINZA** 13 COMBUSTÍVEL **NA** 14 LOTAÇÃO **NA** 15 **DAH7781**

16 TARA **NA** 17 PBT **NA** 18 CMT **NA** 19 ANO DE FAB. / MOD. **2012 / 2012** 20 NÚMERO DO CHASSI **94BA1253CCV034297**

21 DATA DE INSPEÇÃO **07/JUL/25** 22 DATA DE EMISSÃO **07/JUL/25** 23 DATA DE VENCIMENTO **07/JAN/26** 24 Nº DO COMPROVANTE FISCAL (OIVA) **009755**

25 DOCUMENTO(S) DE REFERÊNCIA (INMETRO) **ANEXO - PORTARIA INMETRO Nº 127/2022** 26 ASSINATURA / CARIMBO / CREA DO INSPECTOR (OIVA)  
**FABIANO DE CARIA CRT 18405847855**  
**CREA -SP-PJ: 2054633**

27 ASSINATURA / CARIMBO / CREA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO (OIVA)  
**TERCIO EMANUEL DOS SANTOS JUNIOR**  
**CREA SP - 5062233492**  
**CREA -SP-PJ: 2054633**

O VEÍCULO RODOVIÁRIO ACIMA, FOI INSPECIONADO CONFORME OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO REGULAMENTO TÉCNICO DA QUALIDADE DO INMETRO PARA INSPEÇÃO VEICULAR, VISANDO ATESTAR O ATENDIMENTO DOS REQUISITOS DE SEGURANÇA ESTABELECIDOS NAS LEGISLAÇÕES DE TRÂNSITO E AMBIENTAL VIGENTES. OS REQUISITOS DE IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO RODOVIÁRIO EXIGIDOS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO NÃO ESTÃO COBERTOS POR ESTE CIV. ESTE CIV NÃO PRESSUPÕE QUALQUER GARANTIA EXPLÍCITA OU IMPLÍCITA DADA PELO OIVA RELATIVA AOS COMPONENTES E SISTEMAS INSPECIONADOS, NEM ISENTA O FABRICANTE E O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO RODOVIÁRIO DE SUAS RESPONSABILIDADES QUANTO AOS DANOS, MANUTENÇÃO OU OPERAÇÃO DO VEÍCULO RODOVIÁRIO. INMETRO/OUVIDORIA TEL.: (0800) 285 - 1818 / www4.inmetro.gov.br/ouvidoria

1ª VIA PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO RODOVIÁRIO