



**CERTIFICADO DE INSPEÇÃO PARA O
TRANSPORTE DE PRODUTOS PERIGOSOS
CIPP**

01 ORGANISMO DE INSPEÇÃO ACREDITADO (OIA-PP)

EJB - SERVICOS DE INSPECAO TECNICA VEICULAR
21.990.399/0001-75
R DOMINGOS PIUNTI, 528, PROGRESSO
Cep. 13313-510, ITU - SP
OIA-PP-0735
Telefone (11) 4013-2185
Email: ejb.insp@gmail.com



A728899

02 DATA DE VENCIMENTO

02/DEZ/25

03 PROPRIETÁRIO DO EQUIPAMENTO RODOVIÁRIO

PERES E ANDRADE TRANSP ROD LTDA / 02.812.362/0001-02
VEICULO RODOVIÁRIO

04 NÚMERO DO CHASSI

93KP0S1C6DE137630

05 PLACA DE LICENÇA

DAH7788

06 RENAVAL

00517910438

EQUIPAMENTO RODOVIÁRIO / REVESTIMENTO INTERNO

07 FABRICANTE DO EQUIPAMENTO

GRIMALDI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

08 DATA DA CONSTRUÇÃO

MAR/13

09 Nº DE EQUIPAMENTO

B32068-14

10 DATA DA INSPEÇÃO PERIÓDICA

02/JUN/25

11 DATA DA PRÓXIMA INSPEÇÃO PERIÓDICA

02/DEZ/25

12 Nº DO RELATÓRIO DE INSPEÇÃO

735-009533

13 Nº DO RNC

0735-009533

14 APLICADOR DO REVESTIMENTO INTERNO

NA

15 DOCUMENTOS(S) DE INSPEÇÃO

ANEXO F-Portaria INMETRO nº 128/2022

16 EQUIPAMENTO APTO A TRANSPORTAR PRODUTO(S) PERIGOSO(S) DO(S) SEGUINTE(S) GRUPO(S)

27F//////////

TANQUE DE CARGA CERTIFICADO

17 Nº DO LACRE

NA

18 TIPO DE EQUIPAMENTO

CAÇAMBA INTERCAMBIÁVEL

19 Nº DE COMPARTIMENTOS

1

20 Nº DO CIPP (ANTERIOR)

A679928

21 LOCAL DE INSPEÇÃO (LI)

735-001-Itu/SP-0735-001-ITU/SP

22 NÚMERO DO CTPP

NA

23 ORGANISMO DE CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS (OCP)

NA

24 DATA DE VENCIMENTO

NA

25 Nº DE EQUIPAMENTO

NA

26 FAMÍLIA

NA

27 EQUIPAMENTO APTO A TRANSPORTAR PRODUTO(S) PERIGOSO(S) DO(S) SEGUINTE(S) GRUPO(S)

NA

28 NOME/RESINATURA/Nº DO CREA OU CFT/Nº DO INSPECTOR (OIA-PP)

FABIANO MODESTO DA SILVA

29 INSPETOR TÉCNICO/CREA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO OU Nº DO CREA OU CFT DO

TERCIO EMANUEL DOS SANTOS JUNIOR
CREA SP - 506223492
CREA - SP - RJ: 2054633

O equipamento rodoviário foi inspecionado conforme os requisitos estabelecidos no(s) documento(s) de inspeção exigido(s) pelo Inmetro.
Os requisitos de identificação do equipamento rodoviário exigidos na legislação de trânsito, não estão cobertos por este CIPP.
Este CIPP não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo OIA-PP, relativa aos componentes inspecionados.
Este CIPP não isenta o fabricante/aplicador do revestimento interno/proprietário do equipamento rodoviário e o expedidor de suas responsabilidades, quanto aos danos pessoais, materiais e ambientais ou quaisquer perdas provocadas por problemas de instalação, construção, aplicação de revestimento interno, manutenção e operação incorreta do equipamento rodoviário.
O proprietário do equipamento rodoviário e o expedidor são responsáveis pela adequação do equipamento rodoviário e acessório(s) ao(s) produto(s) perigoso(s) transportado(s).
Nota 1: Em caso de acidentes/avarias com o equipamento rodoviário, este CIPP perde a sua validade.
Nota 2: É parte integrante deste CIPP o Registro de Não Conformidade (RNC).
Nota 3: É obrigatório o porte da 1ª via do original deste CIPP pelo condutor do veículo rodoviário e não é permitida a sua plastificação.
Nota 4: Certificado para o Transporte de Produtos Perigosos - CTPP

INMETRO - Rua Santa Alexandrina, nº 416 - Rio Comprido - RJ - CEP 20261-232
www.inmetro.gov.br/ouvidoria - Tel.: 0800 285 1818

INMETRO

GRÁFICA: PRIMI TECNOLOGIA LTDA / CNPJ:05.218.994/9001-02

INSPEÇÃO DE RETORNO (EQUIPAMENTO)

APROVADO

REPROVADO

APROVADO

REPROVADO

1ª VIA - PROPRIETÁRIO DO EQUIPAMENTO RODOVIÁRIO



CERTIFICADO DE INSPEÇÃO VEICULAR - CIV

444

Nº



A2.755.121

01 ORGANISMO DE INSPEÇÃO VEICULAR ACREDITADO (OIVA)

EJB - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR
 21.990.399/0001-76
 R DOMINGOS PIJUNTI, 528, PROGRESSO
 Cep: 13313-510, ITU - SP
 Telefone: (11) 4013-2185
 Email: ejb.insp@gmail.com

02 PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO RODoviÁRIO
PERES E ANDRADE TRANS ROD LTDA

03 CNPJ / CPF
02.812.362/0001-02

04 ENDEREÇO
NA

05 MUNICÍPIO
TAPIRAI

06 UF
SP

07 CEP
NA

08 TELEFONE / FAX / E-MAIL
(15) - 32774700

09 ESPÉCIE / TIPO
CAR/CAMINHÃO/ROLLON ROLLOFF

10 MARCA / MODELO / VERSÃO
VOLVO/VM330 6X2R

11 POT / CIL
330 cv /ND

12 COR
BRANCA

13 COMBUSTÍVEL
DIESEL

14 LOTAÇÃO
NA

15 PLACA
DAH7788

16 TARA
NA

17 PBT
NA

18 CMT
NA

19 ANO DE FAB. / MOD.
2012 / 2013

20 NÚMERO DO CHASSI
93KP0S1C6DE137630

21 DATA DE INSPEÇÃO
02/JUN/25

22 DATA DE EMISSÃO
02/JUN/25

23 DATA DE VENCIMENTO
02/DEZ/25

24 N° DO COMPROVANTE FISCAL (OIVA)
009533

25 DOCUMENTO(S) DE REFERÊNCIA (INMETRO)
ANEXO - PORTARIA INMETRO Nº 127/2022

26 ASSINATURA / CARIMBO / CREA DO INSPECTOR (OIVA)

FABIANO MODESTO DA SILVA
INSPECTOR TÉCNICO
CRT 33972233850

27 ASSINATURA / CARIMBO / CREA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO (OIVA)

TERCIO EMANUEL DOS SANTOS JUNIOR
CREA SP - 5062233492
CREA -SP-PJ: 2054633

O VEÍCULO RODoviÁRIO ACIMA, FOI INSPECIONADO CONFORME OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO REGULAMENTO TÉCNICO DA QUALIDADE DO INMETRO PARA INSPEÇÃO VEICULAR, VISANDO ATESTAR O ATENDIMENTO DOS REQUISITOS DE SEGURANÇA ESTABELECIDOS NAS LEGISLAÇÕES DE TRÂNSITO E AMBIENTAL VIGENTES. OS REQUISITOS DE IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO RODoviÁRIO EXIGIDOS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO NÃO ESTÃO COBERTOS POR ESTE CIV. ESTE CIV NÃO PRESSUPÕE QUALQUER GARANTIA EXPLÍCITA OU IMPLÍCITA DADA PELO OIVA RELATIVA AOS COMPONENTES E SISTEMAS INSPECIONADOS, NEM ISENTA O FABRICANTE E O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO RODoviÁRIO DE SUAS RESPONSABILIDADES QUANTO AOS DANOS, MANUTENÇÃO OU OPERAÇÃO DO VEÍCULO RODoviÁRIO.
 INMETRO/OUVIDORIA
 TEL.: (0800) 285-1818 / www4.inmetro.gov.br/ouvidoria