



**CERTIFICADO DE INSPEÇÃO PARA O  
TRANSPORTE DE PRODUTOS PERIGOSOS  
CIPP**

01 ORGANISMO DE INSPEÇÃO ACREDITADO (OIA-PP)

EJB - SERVICOS DE INSPECAO TECNICA VEICULAR  
21990.399/0001-75  
R DOMINGOS PIJUNTI, 528, PROGRESSO  
Cep: 13313-510, ITU - SP  
OIA-PP-0735



A728788

02 DATA DE VENCIMENTO

24/OUT/25

03 PROPRIETÁRIO DO EQUIPAMENTO RODOVIÁRIO

PERES E ANDRADE TRANSP ROD LTDA / 02.812.362/0001-02  
VEICULO RODOVIÁRIO

04 NÚMERO DO CHASSI

93KP0S1C0DE137579

05 PLACA DE LICENÇA

DAH7790

06 RENAVAL

00517918706

07 FABRICANTE DO EQUIPAMENTO

GRIMALDI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

EQUIPAMENTO RODOVIÁRIO / REVESTIMENTO INTERNO

08 DATA DA CONSTRUÇÃO

MAR/13

09 Nº DE EQUIPAMENTO

066102-14

10 DATA DA INSPEÇÃO PERIÓDICA

24/ABR/25

11 DATA DA PRÓXIMA INSPEÇÃO PERIÓDICA

24/OUT/25

12 Nº DO RELATÓRIO DE INSPEÇÃO

735-009333

13 Nº DO RNC

0735-009333

14 APLICADOR DO REVESTIMENTO INTERNO

NA

15 DOCUMENTOS(S) DE INSPEÇÃO

ANEXO F-Portaria INMETRO nº 128/2022

16 EQUIPAMENTO APTO A TRANSPORTAR PRODUTO(S) PERIGOSO(S) DO(S) SEGUINTE(S) GRUPO(S)

27F//////////

TANQUE DE CARGA CERTIFICADO

17 Nº DO LACRE

NA

18 TIPO DE EQUIPAMENTO

CAÇAMBA INTERCAMBIÁVEL

19 Nº DE COMPARTIMENTOS

1

20 Nº DO CIPP (ANTERIOR)

A633902

21 LOCAL DE INSPEÇÃO (LI)

735-001-Itu/SP-0735

22 NÚMERO DO CTPP

NA

23 ORGANISMO DE CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS (OCP)

NA

24 DATA DE VENCIMENTO

NA

25 Nº DE EQUIPAMENTO

NA

26 FAMÍLIA

NA

27 EQUIPAMENTO APTO A TRANSPORTAR PRODUTO(S) PERIGOSO(S) DO(S) SEGUINTE(S) GRUPO(S)

NA

28 NOME/ASSINATURA/Nº DO CREA OU CFT/Nº DO INSPETOR (OIA-PP)

EVERTON RODRIGO DE ALMEIDA CRT 319243219

29 Nº de Registro do Responsável Técnico ou Nº do CREA ou CFT do SUPERVISOR TÉCNICO (OIA-PP)

TERCIO EMANUEL DOS SANTOS JUNIOR

CREA SP - 0062233492

CREA SP RJ - 2054633

O equipamento rodoviário foi inspecionado conforme os requisitos estabelecidos no(s) documento(s) de inspeção exigido(s) pelo Inmetro. Os requisitos de identificação do equipamento rodoviário exigidos na legislação de trânsito, não estão cobertos por este CIPP. Este CIPP não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo OIA-PP, relativa aos componentes inspecionados. Este CIPP não isenta o fabricante/aplicador do revestimento interno/proprietário do equipamento rodoviário e o expedidor de suas responsabilidades, quanto aos danos pessoais, materiais e ambientais ou quaisquer perdas provocadas por problemas de instalação, construção, aplicação de revestimento interno, manutenção e operação incorreta do equipamento rodoviário. O proprietário do equipamento rodoviário e o expedidor são responsáveis pela adequação do equipamento rodoviário e acessório(s) ao(s) produto(s) perigoso(s) transportado(s).

Nota 1: Em caso de acidentes/avarias com o equipamento rodoviário, este CIPP perde a sua validade.

Nota 2: É parte integrante deste CIPP o Registro de Não Conformidade (RNC).

Nota 3: É obrigatório o porte da 1ª via do original deste CIPP pelo condutor do veículo rodoviário e não é permitida a sua plastificação.

Nota 4: Certificado para o Transporte de Produtos Perigosos - CTPP

INMETRO - Rua Santa Alexandrina, nº 416 - Rio Comprido - RJ - CEP 20261-232

www.inmetro.gov.br/ouvidoria - Tel: 0800 285 1818

INMETRO

INSPEÇÃO (EQUIPAMENTO)

INSPEÇÃO DE RETORNO (EQUIPAMENTO)

1ª VIA - PROPRIETÁRIO DO EQUIPAMENTO RODOVIÁRIO

GRÁFICA PRIMI TECNOLOGIA LTDA / CNPJ: 05.218.494/0001-07



# CERTIFICADO DE INSPEÇÃO VEICULAR - CIV

265

Nº



A2.754.942

01 ORGANISMO DE INSPEÇÃO VEICULAR ACREDITADO (OIVA)

EJB - SERVICOS DE INSPECAO TECNICA VEICULAR  
21.990.399/0001-75  
R DOMINGOS PIUNTI, 628, PROGRESSO  
Cep: 13313-610, ITU - SP02 PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO RODOVIÁRIO  
**PERES E ANDRADE TRANSP ROD LTDA**03 OUV  
**02.812.362/0001-02**

04 ENDEREÇO

**NA**05 MUNICÍPIO  
**TAPIRAI**06 UF  
**SP**07 CEP  
**NA**08 TELEFONE / FAX / E-MAIL  
**(15) - 32774700**09 ESPECIE / TIPO  
**CARGA/CAMINHÃO/ROLLON ROLLOFF**10 MARCA / MODELO / VERSÃO  
**VOLVO/VM330 6X2R**11 POT / CIL  
**330 cv / ND**12 COR  
**BRANCA**13 COMBUSTIVEL  
**DIESEL**14 LOTAÇÃO  
**NA**15  
**DAH7790**16 TARA  
**NA**17 PBT  
**NA**18 CMT  
**NA**19 ANO DE FAB. / MOD  
**2012 / 2013**20 NÚMERO DO CHASSI  
**93KP0S1C0DE137579**

21 DATA DE INSPEÇÃO

**24/ABR/25**

22 DATA DE EMISSÃO

**24/ABR/25**

23 DATA DE VENCIMENTO

**24/OUT/25**

24 Nº DO COMPROVANTE FISCAL (OIVA)

**009333**

25 DOCUMENTO(S) DE REFERÊNCIA (INMETRO)

**ANEXO - PORTARIA INMETRO Nº 127/2022**

26 ASSINATURA / CARIMBO / CREA DO INSPETOR (OIVA)

**EVERTON RODRIGO DE ALMEIDA CRT 31924321874  
CREA -SP-PJ: 2054633**

27 ASSINATURA / CARIMBO / CREA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO (OIVA)

**TERCIO EMANUEL DOS SANTOS JUNIOR  
CREA SP - 5062233492  
CREA -SP-PJ: 2054633**

O VEÍCULO RODOVIÁRIO ACIMA, FOI INSPECIONADO CONFORME OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO REGULAMENTO TÉCNICO DA QUALIDADE DO INMETRO PARA INSPEÇÃO VEICULAR, VISANDO ATESTAR O ATENDIMENTO DOS REQUISITOS DE SEGURANÇA ESTABELECIDOS NAS LEGISLAÇÕES DE TRÂNSITO E AMBIENTAL VIGENTES. OS REQUISITOS DE IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO RODOVIÁRIO EXIGIDOS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO NÃO ESTÃO COBERTOS POR ESTE CIV. ESTE CIV NÃO PRESSUÕE QUALQUER GARANTIA EXPLÍCITA OU IMPLÍCITA DADA PELO OIVA RELATIVA AOS COMPONENTES E SISTEMAS INSPECIONADOS, NEM ISENTA O FABRICANTE E O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO RODOVIÁRIO DE SUAS RESPONSABILIDADES QUANTO AOS DANOS, MANUTENÇÃO OU OPERAÇÃO DO VEÍCULO RODOVIÁRIO.

INMETRO/OUVIDORIA  
TEL.: (0800) 285 - 1818 / [www4.inmetro.gov.br/ouvidoria](http://www4.inmetro.gov.br/ouvidoria)