



**CERTIFICADO DE INSPEÇÃO PARA O  
TRANSPORTE DE PRODUTOS PERIGOSOS  
CIPP**

01 ORGANISMO DE INSPEÇÃO ACREDITADO (OIA-PP)

EJB - SERVICOS DE INSPECAO TECNICA VEICULAR  
21.990.399/0001-75  
R DOMINGOS PIUNTI, 528, PROGRESSO  
Cep. 13313-510, ITU - SP  
OIA-PP-0735  
Telefone (11) 4013-2185  
Email: ejb.insp@gmail.com



02 DATA DE VENCIMENTO

16/NOV/25

03 PROPRIETÁRIO DO EQUIPAMENTO RODOVIÁRIO

**PERES E ANDRADE TRANSP RODOVIARIOS LTDA / 02.812.362/0001-02**

04 NÚMERO DO CHASSI

93KP0R1C4DE143955

05 PLACA DE LICENÇA

DAH7798

06 RENAVAL

00573098328

07 FABRICANTE DO EQUIPAMENTO

GRIMALDI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

08 DATA DA CONSTRUÇÃO

JAN/15

09 Nº DE EQUIPAMENTO

B32846-09

10 DATA DA INSPEÇÃO PERIÓDICA

16/MAI/25

11 DATA DA PRÓXIMA INSPEÇÃO PERIÓDICA

16/NOV/25

12 Nº DO RELATÓRIO DE INSPEÇÃO

735-009451

13 Nº DO RNC

0735-009451

14 APLICADOR DO REVESTIMENTO INTERNO

NA

**ANEXO F-Portaria INMETRO nº 128/2022**

16 EQUIPAMENTO APTO A TRANSPORTAR PRODUTO(S) PERIGOSO(S) DO(S) SEGUINTE(S) GRUPO(S)

27F/

**TANQUE DE CARGA CERTIFICADO**

17 Nº DO LACRE

NA

18 TIPO DE EQUIPAMENTO

CAÇAMBA INTERCAMBIÁVEL

19 Nº DE COMPARTIMENTOS

1

20 Nº DO CIPP (ANTERIOR)

A585855

21 LOCAL DE INSPEÇÃO (L)

735-001-Itu/SP-0735

22 NÚMERO DO CTPP

NA

23 ORGANISMO DE CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS (OCP)

NA

24 DATA DE VENCIMENTO

NA

25 Nº DE EQUIPAMENTO

NA

26 FAMÍLIA

NA

27 EQUIPAMENTO APTO A TRANSPORTAR PRODUTO(S) PERIGOSO(S) DO(S) SEGUINTE(S) GRUPO(S)

NA

28 NOME/ASSINATURA/Nº DO CREA OU CFT/Nº DO INSPECTOR (OIA-PP)

THIAGO LOBATO DA SILVA CRT 52988643850

29 NOME/ASSINATURA/Nº DO CREA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO OU Nº DO CREA OU CFT DO SUPERVISOR TÉCNICO (OIA-PP)

TERCIO EMANUEL DOS SANTOS JUNIOR

CREA SP - 5062253492

CREA SP P.1 - 2054533

GRÁFICA TRIMI TECNOLOGIA LTDA / CNPJ:05.218.494/0001-07

O equipamento rodoviário foi inspecionado conforme os requisitos estabelecidos no(s) documento(s) de inspeção exigido(s) pelo Inmetro. Os requisitos de identificação do equipamento rodoviário exigidos na legislação de trânsito, não estão cobertos por este CIPP. Este CIPP não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo OIA-PP, relativa aos componentes inspecionados. Este CIPP não isenta o fabricante/aplicador do revestimento interno/proprietário do equipamento rodoviário e o expedidor de suas responsabilidades, quanto aos danos pessoais, materiais e ambientais ou quaisquer perdas provocadas por problemas de instalação, construção, aplicação de revestimento interno, manutenção e operação incorreta do equipamento rodoviário. O proprietário do equipamento rodoviário e o expedidor são responsáveis pela adequação do equipamento rodoviário e acessório(s) ao(s) produto(s) perigoso(s) transportado(s).  
Nota 1: Em caso de acidentes/avarías com o equipamento rodoviário, este CIPP perde a sua validade.  
Nota 2: É parte integrante deste CIPP o Registro de Não Conformidade (RNC).  
Nota 3: É obrigatório o porte da 1ª via do original deste CIPP pelo condutor do veículo rodoviário e não é permitida a sua plastificação.  
Nota 4: Certificado para o Transporte de Produtos Perigosos - CTPP

INMETRO - Rua Santa Alexandrina, nº 416 - Rio Comprido - RJ - CEP 20261-232  
www.inmetro.gov.br/ouvidoria - Tel.: 0800 285 1818

**INMETRO**



1ª VIA - PROPRIETÁRIO DO EQUIPAMENTO RODOVIÁRIO



# CERTIFICADO DE INSPEÇÃO VEICULAR - CIV

373

Nº

A2.755.050

01 ORGANISMO DE INSPEÇÃO VEICULAR ACREDITADO (OIVA)

EJB - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR  
 21.996.399/0001-75  
 R DOMINGOS PIUNTI, 528, PROGRESSO  
 Cep: 13313-610, ITU - SP  
 Telefone: (11) 4913-2185  
 Email: ejb.insp@gmail.com

02 PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO/RODOVIÁRIO <b>PERES E ANDRADE TRANSP RODOVIARIOS LTDA</b>		03 CNPJ / CPE <b>02.812.362/0001-02</b>	
04 ENDEREÇO <b>NA</b>			
05 MUNICÍPIO <b>TAPIRAI</b>		06 UF <b>SP</b>	07 CEP <b>NA</b>
08 TELEFONE / FAX / E-MAIL <b>(15) - 32774700</b>			
09 ESPÉCIE / TIPO <b>CARGA/CAMINHAO/ROLLON ROLLOF</b>		10 MARCA / MODELO / VERSÃO <b>VOLVO/VM 270 6X2R</b>	
11 POT / CIL <b>270 cv / ND</b>	12 COR <b>BRANCA</b>	13 COMBUSTÍVEL <b>DIESEL</b>	14 LOTAÇÃO <b>NA</b>
15 <b>DAH7798</b>			
16 TARA <b>NA</b>	17 PBT <b>NA</b>	18 CMT <b>NA</b>	19 ANO DE FAB. / MOD. <b>2013 / 2013</b>
20 NÚMERO DO CHASSI <b>93KP0R1C4DE143955</b>			
21 DATA DE INSPEÇÃO <b>16/MAI/25</b>	22 DATA DE EMISSÃO <b>16/MAI/25</b>	23 DATA DE VENCIMENTO <b>16/NOV/25</b>	24 N° DO COMPROVANTE FISCAL (OIVA) <b>009451</b>
25 DOCUMENTO(S) DE REFERÊNCIA (INMETRO) <b>ANEXO - PORTARIA INMETRO Nº 127/2022</b>		26 ASSINATURA / CARIMBO / CREA DO INSPECTOR (OIVA) <b>THIAGO LOBATO DA SILVA CRT 52988843856 CREA -SP-PJ: 2054633</b>	
27 ASSINATURA / CARIMBO / CREA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO (OIVA) <b>TERCIO EMANUEL DOS SANTOS JUNIOR CREA SP - 5062233492 CREA -SP-PJ: 2054633</b>		<p>O VEÍCULO RODOVIÁRIO ACIMA, FOI INSPECIONADO CONFORME OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO REGULAMENTO TÉCNICO DA QUALIDADE DO INMETRO PARA INSPEÇÃO VEICULAR, VISANDO ATESTAR O ATENDIMENTO DOS REQUISITOS DE SEGURANÇA ESTABELECIDOS NAS LEGISLAÇÕES DE TRÂNSITO E AMBIENTAL VIGENTES. OS REQUISITOS DE IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO RODOVIÁRIO EXIGIDOS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO NÃO ESTÃO COBERTOS POR ESTE CIV. ESTE CIV NÃO PRESSUÕE QUALQUER GARANTIA EXPLÍCITA OU IMPLÍCITA DADA PELO OIVA RELATIVA AOS COMPONENTES E SISTEMAS INSPECIONADOS, NEM ISENTA O FABRICANTE E O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO RODOVIÁRIO DE SUAS RESPONSABILIDADES QUANTO AOS DANOS, MANUTENÇÃO OU OPERAÇÃO DO VEÍCULO RODOVIÁRIO.</p> <p>INMETRO/OUVIDORIA        TEL.: (0800) 285 - 1818 / <a href="http://www4.inmetro.gov.br/ouvidoria">www4.inmetro.gov.br/ouvidoria</a></p>	